

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.a.

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	13,91 mc/km/gg	C	Riduzione del 4% del valore di M1a	Riduzione del 4% del valore di M1a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sostituzione di condotte di adduzione e distribuzione vetuste ▪ Distrettualizzazione e potenziamento dei sistemi di ricerca delle perdite nella rete idrica ▪ Sostituzione di misuratori di utenza e di processo vetusti e installazione di nuovi misuratori
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	44,65%				
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		0,11 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interconnessione di sistemi acquedottistici al fine di "aumentare la resilienza del sistema garantendo continuità e qualità del servizio anche in casi di potenziali emergenze" ▪ Adeguamento e potenziamento di taluni impianti di acquedotto e delle opere di captazione
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,026%	E	Rientro nella classe precedente in due anni	Rientro nella classe precedente in due anni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sostituzione di alcune condotte in materiale ferroso ammalorate che "rilasciano ossidi di ferro nell'acqua" ▪ Adeguamento e potenziamento di taluni impianti di potabilizzazione e realizzazione di sistemi di filtrazione presso le sorgenti
	M3b - Tasso di campioni non conformi	7,13%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,25%				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	0,58/100 km	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risanamento di condotte fognarie in condizioni inadeguate ▪ Adeguamento di taluni scaricatori di piena
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	0,0%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,39%				

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.					
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M5 - Smaltimento fanghi in discarica <i>(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)</i>	0,00%	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di una piattaforma di gestione integrata e valorizzazione dei fanghi
M6 - Qualità dell'acqua depurata <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>	2,53%	B	Riduzione del 10% del valore di M6	Riduzione del 10% del valore di M6	<ul style="list-style-type: none"> Adeguamento e potenziamento di taluni impianti di depurazione Realizzazione di tubazioni di collegamento in modo da centralizzare il trattamento presso impianti di potenzialità maggiore
Altri investimenti programmati					<ul style="list-style-type: none"> Estensione della rete idrica Realizzazione di nuovi tratti di condotte fognarie Implementazione di sistemi di telecontrollo sulle reti e sugli impianti ancora sprovvisti

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2018	Classe 2018	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	99,379%	A	Mantenimento	Mantenimento
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	97,815%	A	Mantenimento	Mantenimento